



Color Check

Non Destructive Inspection Materials

น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว บนแนวเชื่อมโลหะ
 แบบไม่ทำลายชิ้นงาน

ประกอบด้วยน้ำยาหลัก 4 ชนิด คือ

1. น้ำยาทำความสะอาดผิว (กระจ่างสีฟ้า)
 (Cleaner / Remover FR-Q quick dry) ชนิดแห้งเร็ว
2. น้ำยาแทรกซึม (กระจ่างสีแดง)
 (Penetrant FP-S)
3. น้ำยาทำความสะอาดผิว (กระจ่างสีฟ้า)
 (Cleaner / Remover FR-S slow dry) ชนิดแห้งช้า
4. น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา (กระจ่างสีขาว)
 (Developer FD-S)



ขั้นตอนการใช้ทั่วไป

1. ฉีด FR-Q หรือ FR-S บนผิวเพื่อทำความสะอาด
2. ฉีด FP-S บนผิว เพื่อให้ น้ำยาแทรกซึม
3. ฉีด FR-Q หรือ FR-S บนผิวเพื่อเช็ดคราบ น้ำยาแทรกซึม
4. ฉีด FD-S เพื่อตรวจหารอยแตก ร้าว

ขั้นตอนการใช้ FAW-6

1. ฉีด FR-Q หรือ FR-S บนผิวเพื่อทำความสะอาด
2. ฉีด FAW-6 บนผิว เพื่อให้ น้ำยาแทรกซึม
3. ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดหมาด ๆ เพื่อเช็ดคราบ น้ำยาแทรกซึม
4. ฉีด FD-S เพื่อตรวจหารอยแตก ร้าว

น้ำยาแทรกซึมรุ่นใหม่ เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ

NEW TYPE

Penetrant FAW-6

Water Removable

ลดการใช้ FR-Q หรือ FR-S



MANUFACTURING BY " TASETO CO.,LTD JAPAN "

Chupun Industrial Services Co., Ltd.

Contact : Mr. Pana Chupun, Mobile : (+66) 08-1840-5439
 Tel.: (+66) 0 2445-3064-6, Fax.: (+66) 0 2445-3074
 E-Mail : pana.chu@chupun.com, Website : www.chupun.com